

MR_CP_CNS_0128 化工产品成分分析标准物质 GBW E060137 氮中氧气体标准物质

GBW(E)060137 氮中氧气体标准物质

名称	编号	物质的量分数的标称值($\times 10^{-6}$)	相对不确定度(%)
氮中氧气体标准物质	GBW(E)060137	50~1000	3
		5~50	3