

MRPPCNS0182物理特性与物理化学特性测量标准物质GBW（E）130182热分析标准物质 熔
化温度 熔化热

GBW（E）130182热分析标准物质

编号		熔化温度（℃）		熔化热（J/g）	
		标准值	不确定度	标准值	不确定度
GBW(E)130182	钢	156.52	0.26	28.53	0.30