

MRPPCNS0185物理特性与物理化学特性测量标准物质GBW（E）130185热分析标准物质 熔
化温度 熔化热

GBW（E）130185热分析标准物质

编号		熔化温度（℃）		熔化热（J/g）	
		标准值	不确定度	标准值	不确定度
GBW(E)130185	锌	420.67	0.60	107.6	1.3